

LĪGUMS
par tvaika sterilizatora remontu

Rīgā,

2016.gada 01.decembrī

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, no vienas puses, un

SIA “DINMED” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jevgēnija Dinera personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai katras atsevišķi “Puse”, pamatojoties uz iepirkuma „Tvaika sterilizatora remonts” (ID Nr. R1S 2016/62) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt tvaika sterilizatora STERIVAP HP 6612-2, s/n 080957, inv.Nr. 8249, remontu (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Līguma 1.pielikumā pievienotajam Defektācijas aktam un Izpildītāja Finanšu piedāvājuma “variantam Nr.1 (ar 2 dzesētājiem)”.
- 1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā sniegtu Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- 2.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu 40 dienas laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža.
- 2.2. Izpildītājam ir pienākums visus ar Pakalpojuma sniegšanu un citus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi: Medicīnas iekārtu inženiere – fiziķe Lada Bumbure, tālrunis 67366292, e-pasts: lada.bumbure@1slimnica.lv.
- 2.3. Pēc Pakalpojuma izpildes Puses paraksta Izpildītāja iesniegtu Pavadzīmi-rēķinu. Pavadzīmes-rēķina parakstīšana nenoņem Izpildītāja atbildību par Pakalpojuma defektiem un trūkumiem, kurus Pasūtītājam nebija iespējams konstatēt pie Pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.
- 2.4. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Pakalpojumu un neparakstīt Pavadzīmi-rēķinu, ja tiek konstatēts, ka izpildītie Pakalpojumi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 3.5.punktā noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu.

3.PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma summa par Līguma nosacījumiem atbilstoša Pakalpojuma sniegšanu tiek noteikta **4712,45** EUR (četri tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un četrdesmit pieci centi), PVN 21 % **989,61** EUR (deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un sešdesmit viens cents), kas kopā sastāda **5702,06** EUR (pieci tūkstoši septiņi simti divi eiro un seši centi).
- 3.2. Līguma summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Pakalpoja sniegšanu, tai skaitā citiem izdevumiem, kas Izpildītājam nepieciešami Līguma saistību izpildei.
- 3.3. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstošas Pavadzīmes-rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas.
- 3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Pakalpojuma apmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

3.5. Par Līguma 2.1. un/vai 4.3.punktā noteikto termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

3.6. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi ilgāk par 10 (desmit) dienām, nepilda citas Līguma saistības vai pilda tās nekvalitatīvi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. Ja par Līguma izbeigšanu tiek paziņots ar pēc tā nodošanas pastā.

4. GARANTIJAS NOSACĪJUMI

4.1. Izpildītājs, skaitot no Pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža, Pakalpojuma ietvaros maināmajām daļām dod 12 mēnešu garantiju.

4.2. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro videokolonoskopa lietošanas noteikumus.

4.3. Līguma 4.1.punktā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā (ja Puses nevienojas par citu termiņu) pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, par saviem līdzekļiem izlabot defektus vai aizvietot nekvalitatīvo daļu ar jaunu.

5. PAPILDU NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Puses izpildījūšas visas savas ar Līgumu uzņemtās saistības.

5.2. Puses vienojas par to, ka jebkurš strīds vispirms tiks risināts pārrunu ceļā, bet, ja Puses vienoties nespēj, tad tas tiks izšķirts tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nav pienācīgi izpildījusi Līgumu, tā atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus.

5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Katra Pusei saņem vienu

6. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas 1.slimnīca”


Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001
Tālrunis: 67366375

Fakss: 67315455

administracija@1slimnica.lv

Bankas nosaukums: A/S Citadeles banka
konts: LV12PARX0006054590785



Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

Izpildītājs:


SIA “DINMED”

Reģ.Nr. 40103248346

Adrese: Varkaļu iela 13a, Rīga, LV-1067
Tālrunis: 29443444

e-pasts: jdiners@dinmed.lv

Bankas nosaukums: AS Swedbank
konts: LV93HABA0551026369054



Valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Diners



Rīgā, 2016. gada 04. novembrī

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

DEFEKTĀCIJAS AKTS R1S2110/16

Veicot tvaika sterilizatora STERIVAP HP 6612-2, s/n 080957, inv.nr. 8249, apsekošanu ir konstatēts, ka sekojošais:

1. Durvju fiksācijas augšējais mikroslēdzis iekraušanas (tīrajā) pusē ir bojāts – nekorekti fiksē durvju stāvokli. Gadījumā, ka d durvis ir ciet, bet mikroslēdzis nedod signālu vadības platei – sterilizācijas cikls tiek pārtrauks/nav iespējams uzsākt sterilizācijas ciklu. Ir nepieciešams mainīt bojāto mikroslēdzi.
2. Durvju pievada ķēdes sajūgs izkraušanas (sterilajā) pusē nevar nodrošināt nepieciešamo spēku, lai noturētu durvju svaru, rezultātā cikla laikā durvis noslīd uz leju, veicinot cikla apstāšanos. Sajūga regulēšana vairs nepalīdz – pievilkts līdz maksimumam. Ir nepieciešams mainīt bojāto sajūgu.
3. Spiediena sensors kamerā ir bojāts – rāda nepareizo spiedienu, rezultātā ir problēmas ar vakuma testu. Lai nodrošinātu korektu sterilizatora darbību un spiediena attēlošanu ir nepieciešams nomainīt spiediena sensoru.
4. Tek vakuma sūkņa dzesēšanas ūdens no gaisa ieplūdes vārstā. Ir nepieciešams mainīt bojāto vārstu.
5. Dzesētāja iekšējā struktūrā ir parādījusies caurums, rezultātā netiek nodrošināts hermētiskums – vakuma tests neiziet. Nepieciešams veikt dzesētāja nomaiņu. (Pēc ražotāja datiem dzesētāja vidējais kalpošanas laiks ir 6000 cikli. Tvaika sterilizatora STERIVAP HP 6612-2, s/n 080957 ciklu skaitītājā ir vairāk par 10 000 cikliem).

Veicot tvaika sterilizatora STERIVAP HP 6612-2, s/n 070203, inv.nr. 7778, apsekošanu ir konstatēts, ka sekojošais:

1. Neefektīvi tiek izvadīti kondensāti. Ir nepieciešamas uzlikt kondensāta novedēju remonta komplektus.
2. Piedāvājam preventīvi nomainīt dzesētāju, jo balstoties uz ciklu skaitu uz sterilizatora (>14 000), tas var drīz iziet no ierindas.

Finanšu piedāvājums, variants nr. 1 (ar 2 dzesētājiem)

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Cena EUR, bez PVN	Daudzums	Summa EUR, bez PVN
1.	Durvju fiksācijas augšējais mikroslēdzis	gab.	51,45	1	51,45
2.	Mikroslēdža nomaiņa	st.	30,00	1	30,00
3.	Durvju pievada kēdes sajūgs	gab.	198,00	1	198,00
4.	Sajūga maiņa	st.	30,00	3	90,00
5.	Spiediena sensors	gab.	274,00	1	274,00
6.	Spiediena sensora maiņa	st.	30,00	1	30,00
7.	Vakuuma sūkņa gaisa vārsts ¼"	gab.	32,00	1	32,00
8.	Vārstā maiņa	st.	30,00	0,5	15,00
9.	Kondensāta novadītāju remonta komplekts	gab.	189,00	3	567,00
10.	Kondensāta novadītāju remonts	st.	30,00	1,5	45,00
11.	Dzesētājs	gab.	1690,00	2	3380,00
Summa EUR					4712,45
PVN-21%					989,61
Summa EUR ar PVN-21%					5702,06

Finanšu piedāvājums, variants nr. 2 (ar 1 dzesētāju)

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Cena EUR, bez PVN	Daudzums	Summa EUR, bez PVN
1.	Durvju fiksācijas augšējais mikroslēdzis	gab.	51,45	1	51,45
2.	Mikroslēdža nomaiņa	st.	30,00	1	30,00
3.	Durvju pievada kēdes sajūgs	gab.	198,00	1	198,00
4.	Sajūga maiņa	st.	30,00	3	90,00
5.	Spiediena sensors	gab.	274,00	1	274,00
6.	Spiediena sensora maiņa	st.	30,00	1	30,00
7.	Vakuuma sūkņa gaisa vārsts ¼"	gab.	32,00	1	32,00
8.	Vārstā maiņa	st.	30,00	0,5	15,00
9.	Kondensāta novadītāju remonta komplekts	gab.	189,00	3	567,00
10.	Kondensāta novadītāju remonts	st.	30,00	1,5	45,00
11.	Dzesētājs	gab.	1690,00	1	1690,00
Summa EUR					3022,45
PVN-21%					634,71
Summa EUR ar PVN-21%					3657,16

SIA "DINMED"
Valdes priekšsēdētājs